



Bitte beachten!

Rheon Automatic Machinery GmbH
Tiefenbroicher Weg 30
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 471950
Fax.: +49 (0) 211 412066
www.rheon-europe.com
de.mainte@rheon.com

**Bekanntmachung Kundendienst
Nr. 01/2015
Ersatzteile | Wartung-Service | Bedienung**

Abwieger VX121 Seriennr. 1 ~ 180, VX122 Seriennr. 1 ~ 50

Januar 2015

Teigbandzentrierungssensoren

Sehr geehrter Kunde,

unser Zulieferer hat die Produktreihe, auf Grund der technischen Weiterentwicklung geändert. Aus diesem Grund, informieren wir Sie heute, über diesen Wechsel. Da die neuen Sensoren nicht mit den jetzigen kompatibel sind, müssen die Programme umgeschrieben werden. Da dies einige Zeit in Anspruch nimmt und um einem möglichen Produktionsausfall vorzubeugen bitten wir Sie, uns die Programmnummer welche auf dem ROM der SPS Steuerung vermerkt ist zuzusenden. Danach werden wir Ihnen, ein entsprechendes Angebot über die „neuen“ Zentrierungssensoren zusenden.

Betroffen sind die Zentrierungssensoren der Maschinenreihen VX121 Seriennummer 1 ~ 180 und VX122 Seriennummer 1 ~ 50.



Beispielbild

Mit freundlichen Grüßen

Peter Schaefer

Manager Maintenance Service Department